

別紙① 被害状況画像

写真① (進入路斜面崩落の一部)



写真② (クラブハウス前駐車場)



写真③ (クラブハウス浴室)



写真④ (スタート室)



写真⑤ (練習グリーン)



写真⑥ (2番ホール九州電力鉄塔)



a.1 番フェアウェイからグリーン方向撮影

b.鉄塔設置が完了した2番ティーグラウンド

写真⑦ (1番ティーグラウンド)



写真⑧ (16番グリーン横 土砂流入)

